

Issues regarding waterdamage in Iceland

ÓLAFUR H. WALLEVIK

ICELANDIC BUILDING RESEARCH
AT INNOVATION CENTER ICELAND
PROFESSOR AT REYKJAVIK UNIVERSITY AND CBMA

Welcome



Norræna vatnstjónaráðstefnan

Grand Hotel Reykjavík 29. – 30. ágúst 2019

Vatnstjón, vatnsskaði, vatnsgæði og heilsufar

Ráðstefnan í ár fjallar um vatnstjón og afleiðingar þeirra baði skemmdir og heilsufar. Farið verður yfir vandamál er snúa að upphöggingu, endingu og efnisvali í byggingum, baði í nybyggjungum sem og í viðhaldi. Einnig verða skoðuð almennt vatnsgæði er snúa að uppsettningu og viðhaldi pipulagna. Hittu starfslægra af Norðurlöndum og ábila sem leysa rakavandamálin.

Fimmtudagur 29. ágúst

- Kl. 8.45 Husið opnar, skráning og kaffi
- Kl. 9.15 Dagskráin hefst
Drykkjarvatn, lagnir og heilsa
Votrymi (baðherbergi/eldhús) og heilsufar
Nybyggjingar, fósk og viðhald
Ending og vandamál byggingarvara og byggingarhluta
- Kl. 16.45 Ráðstefnulok á fyrra degi
- Kl. 19.30 Kvöldverður



Munið Rb ritin

SKRÁNING AÐ RÁÐSTEFNUNA OG NÁNARI UPPLYSINGAR

www.nni.is/nvt

Innfalio i ráðstefnuverði er ráðstefnan og ráðstefnugög, kaffiveltningar, hádegismatur báða dagana og kvöldverður á fimmtudeginum.

Ráðstefnugjald er 86.000 kr.



Al Íslands hálfi standur Rannsóknarsíta byggingarðnaðarins á Nýsköpunarmiðstöð Íslands að ráðstefnum.



The situation in Iceland

Innent | mbl | 29.1.2019 | 18:53 | Uppfært 30.1.2019 8:00

Priðjungur starfsfólks fundið fyrir myglu

 Sjónvarp Útvarp Dagskrá KrakkaRÚ

Landlæknir flýr vegna myglu

23.04.2019 - 15:17 Innent



Landlæknisembættir flytur frá Heilsuverndarstöðinni við Barónsstad til myglu 29. apríl. Starfsemi embættisins verður tímabundil í Rauðarárstig 10.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landlæknisembættinu. Skrifstofa landlæknis verður lokud mánudaginn 29. apríl en opnuð aftur daginn eftir. Personúvernd og Geislavarnir ríkisins eru til husa að Rauðarárstig 10.

Fram kom í frétt RÚV 7. apríl að hafin væri leit að nýju húsnæði til að hysa skrifstofu embættisins eftir að mygluskeimdir komu í ljós í Heilsuverndarstöðinni. Þorsteinn Steingrímsson, eigaði hússins, sagði á þeim tíma að rekja mætti skemmdilnar til vannrækslu Landlæknisembættisins.

Alma Möller landlæknir sagði í samtími við fréttastofu að um



Alma D. Möller landlæknir segir yfir 20 starfsmenn hafa kvítað yfir myglu og þar af sér sex sem geta ekki unnið í

 Setja bókamerki

Tengdar fréttir



Landlæknir flýr myglu i Heilsuverndarstöðinni

Innent | mbl | 7.4.2019 | 20:03 | Uppfært 20:45

Landlæknir flytur vegna myglu



Landlæknisembættir auglyðir eftir 1.500 fermetra leighuhúsnaði fyrir starfsemi sina. Landlæknir er nú til húsa í gömlu heilsuverndarstöðinni við Barónsstig. [mbl.is/Kristinn Ingvarsson](#)

Embætti landlæknis auglysti eftir húsnæði til leigu í Morgunblaðinu í gær. „Miðað er við að húsnæði verði tekið á leigu til 10 ára, fullbúið til notkunar og án lauss búnaðar,” segir í auglysingu embættisins. Húsnýmisþórf embættisins er 1.480 fermetrar samkvæmt auglysingunni. Í kvöldfréttum RÚV í kvöld var ástæða flutninganna sögð myglu í fyrrí húskynnum, í gömlu heilsuverndarstöðinni við Barónsstig.

 Frétt af mbl.is
Húsnæðismál embættisins í skoðun

Óháður matsmaður sem skoðaði húsnæði embættis landlæknis við Barónsstig vegna gruns um myglu skilaði aliti sínu í síðustu viku. Alma D. Möller, landlæknir, kvaðst þá ekki geta tjáð sig um innihald skýrslunnar og að á næstu vikum myndi skýrast hver næstu skref yrðu í húsnæðismálum embættisins.

Ágreiningur um orsakir myglu

Ágreiningur er milli landlæknisembættisins og eiginanda hússins um orsakir myglunnin-

Insurance cases 2012-2015



Dansk | English |

Leitarorð



Þingfundir og mál Þingmenn

Nefndir

Alþjóðastarf

Lagasafn

Ályktanir Alþingis

Um Alþingi

Forsíða > Þingfundir og mál > Þingtíðindi

Veldu önnur skjöl málsins

2001 svar, félags- og barnamálaráðherra, Ásmundur Einar Daðason

Ferill 848. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: [PDF](#) - [Word Perfect](#).

Ásmundur Einar Daðason
Minister of Social Affairs

149. löggjafarþing 2018–2019.

Dingskjal 2001 — 848. mál.

Svar

félags- og barnamálaráðherra við fyrirspurn frá Álfheiði Ingadóttur um úrbætur á sviði byggingarmála vegna myglusvepps.

Fyrirspurnin hljóðar svo:

1. *Hverjar af tillögum starfshóps um endurskoðun á lögum og reglum á sviði byggingarmála með tilliti til myglusveppa og tjóns af völdum þeirra, sbr. ályktun Alþingis nr. 22/143, hafa komið til framkvæmda?*
2. *Hverjar af tillögunum hafa ekki verið framkvæmdar? Hvers vegna ekki?*

The total amount of damage to structures according to property insurance with the three insurance companies in 2012–2015

Heildarumfang tjóna á mannvirkjum samkvæmt eignatryggingum hjá þremur vátryggingafélögum árin 2012–2015 er tilgreint í eftirfarandi töflu.

Tafla 1. Yfirlit yfir tjón á mannvirkjum 2012–2015 hjá þremur vátryggingafélögum affjórum.

	Tjónsfjárhæð	Fjöldi tjóna
Vatnstjón	5.293.729.243	16.444
Brunatjón	2.399.562.924	1.109
Fok- eða óveðurstjón	1.114.500.705	2.431
Glertjón	436.396.899	5.086
Önnur tjón á mannvirkjum	543.667.587	2.805
Alls	9.787.857.358	27.875

The total amount of damage to structures according to property insurance with the three insurance companies in 2012–2015

	Cost [mill. €]	Number of damage
Water damage	40	16.444
Fire damage	18	1.109
Storm damage	8,3	2.431
Glass	3,3	5.086
Others	4	2.805
Total	73,6	


Tafla 1. Yfirlit yfir tjón á mannvirkjum 2012–2015 hjá þremur vátryggingafélögum af fjórum.

	Tjónsfjárhæð	Fjöldi tjóna
Vatnsthjón	5.293.729.243	16.444
Brunatjón	2.399.562.924	1.109
Fok-eða óveðurstjón	1.114.500.705	2.431
Glertjón	436.396.899	5.086
Önnur tjón á mannvirkjum	543.667.587	2.805
Alls	9.787.857.358	27.875

We need teamwork



12 organisations/institutes publish together: how to prevent water damage



Samstarfshópur um varnir gegn vatnstjóni var stofnaður í lok árs 2013. Aðilar að honum eru:

Félag dúklagninga- og veggfóðrarameistara, Félag pípulagningameistara, IÐAN fræðslusetur, Mannvirkjastofnun, Múrarameistarafélag Reykjavíkur, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samtök um loftgæði, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., TM hf., VÍS hf. og Vörður tryggingar hf.

Texti og umsjón: Garðar H. Guðjónsson. Grafisk hönnun: Sigrún Sigvaldadóttir.
Myndir: Halla Sólveig Þorgeirsdóttir. Prentun: Svansprent – febrúar 2014.

We need to evaluate new solution




Eldhús, bað og þvottahús

Alltöf algengt er að vatnstjón verði í votrýmum íbúða. Í eldhúsi, á baði og í þvottahúsi þarf að gæta að fúgum milli flísa og þéttungum í kringum sturtubotn, baðkar og vaska og endurnýja eftir þörfum.

Gætið jafnframt að eftirfarandi:

- Ráolegt er að hafa vatnsskynjara í eldhúsi, sérstaklega bar sem er að finna uppvottavél, klakavél eða kaffivél sem er beintengd vatni. Einnig í baðherbergi og þvottahúsi, einkum ef niðurfall er ekki í gólf. Vatnsskynjara er unnt að tengja við öryggiskerfi.
- Æskilegt er að skrúfað sé fyrir vatn þegar notkun þvotta- og uppvottavélá er lokið. Eindregið er ráðlagt að gera það sé heimilið yfirgefið í lengri tíma, svo sem vegna sumarleyfa.
- Hafið þessar vélar aðeins í gangi þegar einhver er heima.
- Fylgjast þarf með tengingum lagna við vaska og vélar sem taka inn á sig vatn.
- Sé sírennsli í salerni þarf að stöðva það. Sírennsli veldur raka á lögnum sem getur skemmt bæði lagnirnar og nánasta umhverfi þeirra.
- Festa þarf frárennslisslísstúta þvotta- og uppvottavélá vel og tryggja að frárennslisslísstútur þvottavélar nái yfir miðja hæð hennar svo hún tæmi sig eðlilega.
- Fylgjast þarf vel með þegar látið er renna í bað, vaska og sturtu.

We need help



Lagnakerfið – umhirða og eftirlit

Vatnslagnakerfi húsa skiptast í grófum dráttum í hitakerfi, neysluvatn og fráveit. Mikilvægt er að einn til tveir heimilismenn hafi lágmarksþekkingu til að sinna umhirðu og eftirliti með kerfunum.

Allir fullorðni og stálpadrar heimilismenn þurfa að vita hvar á að loka fyrir vatnsinntök. Þau þurfa að vera merkt [heitt vatn/kalt vatn] og vel aðgengileg. Merkingar á vatnsinntök fást meðal annars í verslunum með lagnaefni. Niðurfall á að vera í gólfí þar sem vatnsinntök eru.


Hreinsa á gólfniðurföll árlega og gæta þess að vatn komist óhindrað að þeim. Sjá þarf til þess að niðurfall i vóskum, baði og sturtu séu hrein.

Viðhald og umhirða utandyra

Mikilvægt er að sinna viðhaldi utandyra vel. Tryggja þarf að vatn eigi ávallt greiða leið um niðurfall frá þökum, svöllum og við kjallaradyr. Hreinsið lauf frá niðurföllum, ekki síst á haustin. Sýna ber sérstaka varuð þegar spáð er asahláku.

Rakablettir í gluggum og við dyr benda til þess að viðhalds sé þörf. Vatn sem berst utan frá með gluggum, dyrum og sprungum getur skemmt lagnir og önnur byggingarefni í veggjum og valdð verulegu tjóni.

We need more maintenance



Viðhald og endurnýjun – fúsk getur verið dýrkeyp!


Látið lögtila fagmenn ávallt annast pipulagnir og frágang í votrýmum, svo sem mürverk, flísalög og dúklögn. Það borgar sig einfaldlega. Hafið fagmenn einnig með í ráðum við val á efnum og tækjum.

Fylgjast þarf með og bregðast við einkennum um leka eða skemmdar lagnir, svo sem breyttum lit á málningu, áferð parkets, bólum í málningu, mür eða úlk, lykt eða breytingu á lit og bragði vatns. Leki frá ofnum er algeng orsök vatnstjóns. Því þarf að fylgjast með ástandi þeirra og bregðast við, til dæmis ef fram kemur ryð eða kalkútfellingar á samskeytum og ef ofnakranar virka ekki sem skyldi.



Hafið samband við fagmann ef grunur leikur á að þörf sé á endurnýjun á lögnum og tækjum eða frágangi í votrýmum. Mjög mikilvægt er að lagnagrind sé yfirfarin regluglegra. Í henni eru meðal annars öryggislokí og brýstjafnari sem prófa þarf og skipta um ef virkni reynist skert. Mælt er með því að fá fagmann til sílks eftirlits ekki sjaldnar en á tveggja ára fresti.

We need less bad workmanship



Viðhald og endurnýjun - fúsk getur verið dýrkeyp!

Látið löggið fagmenn ávallt annast þípulagnir og frágang í votrýmum, svo sem mürverk, flísalögn og dúklögn. Það borgar sig einfaldlega. Hafið fagmenn einnig með í ráðum við val á efnun og tækjum.

Fylgjast þarf með og bregðast við einkennum um leka eða skemmdar lagrir, svo sem breyttum lit á málningu, áferð parkets, bólum í málningu, mún eða dük, lykt eða breytingu á lit og bragði vatns. Leki frá ofnum er algeng orsök vatnstjóns. Því þarf að fylgjast með ástandi þeirra og bregðast við, til dæmis ef fram kemur rýð eða kalkutfellingar á samskeytum og ef ofnakranar virka ekki sem skyldi.

Hafið samband við fagmann ef grunur leikur á að þörf sé á endurnýjun á lögnum og tækjum eða frágangi í votrýmum.

Mjög mikilvægt er að lagagrind sé yfirfarin regtulega. Í henni eru meðal annars öryggisloki og þrystjafnari sem prófa þarf og skipta um ef virkni reynist skert. Mælt er með því að fá fagmann til slíks eftirlits ekki sjaldnar en á tveggjá ára fresti.



We need information out

The image displays two screenshots of the Rb-bláð website, a magazine focused on building and design. The left screenshot shows a product titled "GOLF I VOTRYMUM" (Golf in a small space), featuring a small golf cart on a tiled floor. The right screenshot shows a product titled "FLISAKLÆDDIR VOTRYMISVEGGIR" (Tiled wall panels for small spaces), featuring a blue-tiled wall panel with a built-in shower fixture.

GOLF I VOTRYMUM

FLISAKLÆDDIR VOTRYMISVEGGIR



Water



Indoor air quality

VOC: volatile organic compound



BAUBIOLOGIE MAES / Institut für Baubiologie + Ökologie IBN

GUIDELINES

Supplement to the Standard of Building Biology Testing Methods SBM-2008

BUILDING BIOLOGY EVALUATION GUIDELINES FOR SLEEPING AREAS

The Building Biology Evaluation Guidelines are based on the precautionary principle. They are specifically designed for sleeping areas associated with long-term risks and a most sensitive window of opportunity for regeneration. They are based on the building biology experience and knowledge and focus on achievability. In addition, scientific studies and other recommendations are also consulted. With its professional approach, building biology testing methods help identify, minimize and avoid environmental risk factors within an individual's framework of possibility. It is the Standard's goal to identify, locate and assess potential sources of risk by considering all subcategories in a holistic manner and implementing the best possible diagnostic tools available with analytic expertise in order to create indoor living environments that are as exposure-free and natural as practicable.

No Concern This category provides the highest degree of precaution. It reflects the unexposed natural conditions or the common and nearly inevitable background level of our modern living environment.

Slight Concern As a precaution and especially with regard to sensitive and ill people, remediation should be carried out whenever it is possible.

Severe Concern Values in this category are not acceptable from a building biology point of view, they call for action. Remediation should be carried out soon. In addition to numerous case histories, scientific studies indicate biological effects and health problems within this reference range.

Extreme Concern These values call for immediate and rigorous action. In this category international guidelines and recommendations for public and occupational exposures may be reached or even exceeded.

If several sources of risk are identified within a single subcategory or for different subcategories, one should be more critical in the final assessment.

Guiding Principle:

Any risk reduction is worth achieving. Reference values are meant as a guide. Nature is the ultimate standard.

The small print at the end of each subcategory of the Building Biology Standard is meant as a comparative guide, e.g. legally binding exposure limits or other guidelines, recommendations and research results or natural background levels.

Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas
SBM-2008, Page 1


No Concern	Slight Concern	Severe Concern	Extreme Concern
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

A FIELDS, WAVES, RADIATION

1 AC ELECTRIC FIELDS (Low Frequency, ELF/VLF)


Field strength with ground potential in volt per meter	V/m	< 1	1 - 5	5 - 50	> 50
Body voltage with ground potential in millivolt	mV	< 10	10 - 100	100 - 1000	> 1000
Field strength potential-free in volt per meter	V/m	< 0.3	0.3 - 1.5	1.5 - 10	> 10

Fomaldehyde



Institute fur Baubiology:

- < 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ No concern
- 20-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Slight concern
- 50-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ Severe concern
- > 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ extreme concern



shutterstock.com • 628126217

MAK: 370 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,

BGA: 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

WHO: 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

AGÖF reference value 'normal': 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

VDI: 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

- irritation of mucous membranes and eyes: 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- odor detection threshold: 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- immediate danger to life: 30.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

nature < 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$;

(100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ = 0.083 ppm)



Last winter we arranged 3 workshop on water damage

Rakaskemmdir og myglu

Íslenski útteggarinn og reynsla Svíð



þónaðarins á Nýsköpunarmiðstöð Íslands
glu og rakaskemmdir í mannvirkjum.
Arleyni 8, föstudaginn 17. ágúst frá kl. 10 -12
n öllum og er aðgangur ókeypis

forstöðumaður Rb á Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
þráðum

kavandamálum

for við Kungliga Tekniska Högskolan í Stokkhólmi,
ka og rakavandamálum

angrun

jóhanna Eir Björnsdóttir, byggingarverkfæðingar,
herma utveggi í tolvukani til að meta raka og
bur úr nýjum rannsóknunum

skendur í pallborði



Nýsköpunarmiðstöð
Íslands

Rakaskemmdir og myglu
Rb á Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Rannsóknastofa byggingarðaðarins Rb við Nýsköpunarmiðstöð Íslands heildur málþing um

ÁHRIF RAKASKEMMDA OG MYGLU Á INNIVIST OG HEILSU

Mánudaginn 7. janúar á Grand Hótel Reykjavík kl. 13:00

Fyrirlesarar verða m.a.:

- Dr. Ólafur H. Wallevík, forstöðumaður Rb á Nýsköpunarmiðstöð og professor við HÍ, fjalur um hvernig við getum kveðið miður myglaskeggjum.
- Dr. Maria Ingibjörg Gunnbjörnsdóttir, lungna- og ofnemisleikar, fjalur um mögulegar heliusfærilegar aflefnunar.
- Dr. Björn Marteinsson, arkitekt, verkfæðingur og ólæss við HI, kynnti vandanum við hönnun húsa og fyrirþyggsandi aðgerðir.
- Dr. Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri og fyrum professor i byggingarháskóla frá KTH Stockholm, fjalur um raka og hvat er meintar her að landi.
- Dr. Kristmann Magnússon, lífræðingur við Rb á Nýsköpunarmiðstöð, tekkur fyrir daemi um rakaskemmdir og myglubrú.
- Alma D. Ívarsdóttir, frá verkfæðistofnun Mannvit, og Sylfia D. Sigurjónsdóttir, frá verkfæðistofnun EFLA, kynna ISAQ (heimssambundin um loftgreði húsa).

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands

Pallborðsumarður með þremur lauknum:
Ragnhildur Magnúsdóttir, Maria Ingibjörg Gunnbjörnsdóttir og Kristín Sigurðardóttir

Málþingið er í samvinnu við samtökum Betri byggingar Juá.m.:
EFLA Nýsköpunarmiðstöð Íslands MANNVIT VERKÍS

Óur séstakt námskeið um áhrif raka og myglu og innivist.
Mánudaginn 9. október kl 9 – 12 með Sverri B. Holðs frá Sintef.
Aðgangsverð að því námskeiði er 19.000 kr.
Skráningar sendist á margret.th@nmi.is

Nýsköpunarmiðstöð
Íslands

**NORDISKE
LÆNKADESEMINARÍUM
2019**



The mold resort

„Gesthouse where 1 week is for free“

mbl.is

Forsíða Viðskipti 200 milur Íþróttir Fólkioð Smartland Matur Börn Andlát C

Innlent Erlent Tækni og viðindi Veður Nýjast Sjónvarp Fréttaleit Bílar Bókamerki

GRÍMS FISKIBOLLUR - Hollur, góður og fljóður

Tækni & viðindi | mbl | 5.1.2019 | 11:30 | Uppfært 14:19

Mygluskálinn sendir viðvarandi skilaboð



Ólafur Wallevik hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands í mygluskálunum sem opnaður var í gær. mbl.is/Eggert

[f](#) [t](#) [e](#) [p](#)

Selja bókamerki

„Vandamálið varðandi rakaskemmdir og myglu er að fólk verður mis-munandi veikt. Sumir finna engin áhrif, aðrir mikil. Sumir gera grín að bessu og segja að þetta sé ekki neitt. Þannig að við höfum sett rúm í enda skálans og bjóðum upp á sumardvöl, eina viku í einu,” segir Ólafur Wallevik, forstöðumaður Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Miðstöðin opnaði í gær svokallaðan mygluskála þar sem ólík sýni myglu verða prófuð í ólikum efnum.



The mold resort

„Gesthouse where 1 week is for free“



mbl.is

Forsíða Viðskipti 200 milur Íþróttir Fólkio Smartland Matur Börn Andlát C

Innleitt Erlent Tækni og viðindi Veður Nýjast Sjónvarp Fréttaleit Bílar Bókamerki

GRÍMS FISKIBOLLUR - Hollur, góður og fljóður

Tækni & viðindi | mbl | 5.1.2019 | 11:30 | Uppfært 14:19

Mygluskálinn sendir viðvarandi skilaboð



Ólafur Wallevik hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands í mygluskálunum sem opnaður var í gær. mbl.is/Eggert



Selja bókamerki

„Vandamálið varðandi rakaskemmdir og myglu er að fólk verður mismunandi veikt. Sumir finna engin áhrif, aðrir mikil. Sumir gera grín að bessu og segja að þetta sé ekki neitt. Þannig að við höfum sett rún í enda skálans og bjóðum upp á sumardvöl, eina viku í einu,” segir Ólafur Wallevik, forstöðumaður Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Miðstöðin opnaði í gær svokallaðan mygluskála þar sem ólík sýni myglu verða prófuð í ólikum efnum.



The mold resort



Over 150 samples

From 4 importers in Iceland


- Up to 4 types of plywood

Types


- Gypsum board
- Plywood
- Fibreboard


RF:

- 69%
- 74%
- 84%
- 99%




Gypsum boards





We don't need to import problems



Untreated sample 8 week old in ≈96% RF



8 week exposure
Oxivir

Rodalon Ómeðhöndlað x23



Rb

We need to find solution



The problem for the nation is much more now



The group: Better buildings (Bb)

-  Dr. Ólafur H. Wallevik, HR og Rb við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
-  Dr. Björn Marteinsson, Háskóla Íslands
-  Dr. Björn Karlsson, forstjóri, Mannvirkjastofnun
-  Jón Sigurjónsson fyrrum yfirverkfræðingur á Rb
-  Alma D. Ívars dóttir, Mannvit
-  Dr. Ríkharður Kristjánsson, Efla
-  Sylgja Sigurjónsdóttir, Efla
-  Kristján Guðlaugsson, verkfræðingur, Mannvit
-  Agnar Snædahl, verkfræðingur, Lota
-  Jón Guðmundsson, Fagstjóri byggingarsviðs, Mannvirkjastofnun
-  Indriði Níelsson, Verkfræðingur, Verkís
-  Kristmann Magnússon, tæknifræðingur f.h. iðnmenntunar
-  Og fleiri ...





Kristmann

Bon
appetit

