



## Vattenskadesäkra lösningar i kök

Cirka 25 procent av vattenskador i bostäder sker i kök. De flesta skadorna beror på läckande rör



VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök




Diskbänksplåten ska vara förstärkt för att minska rörelser när blandaren manövreras



VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök




Diskbänksplåten ska vara förstärkt för att minska rörelser när blandaren manövreras

I vissa fall krävs t ex stålvinglar mot vägg



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök




Kopplingsledningarna ska klamras både över och under kopplingarna.



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök




Kopplingsledningarna ska klamras både över och under kopplingarna.

Över för att avlasta från rörelser vid manövrering av blandaren.



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök



Kopplingsledningarna ska klamras både över och under kopplingarna.

Under för att avlasta från rörelser när kopplingsledningarna expanderar vid temperaturändringar.


Helst ska rören monteras så att temperaturexpansion inte uppstår vid kopplingarna



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök

Lättåtkomlig och  
synlig avstängning  
för diskmaskin




VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök

Lättåtkomlig och  
synlig avstängning  
för diskmaskin

Anslutningsslang  
PN 16 med fabriks-  
monterade kopplingar




VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök

Lättåtkomlig och synlig avstängning för diskmaskin

Anslutningsslang PN 16 med fabriksmonterade kopplingar




Koppling på blandare avsedd för anslutning mot planpackning



VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök


För alla vattenanslutna apparater, t ex tvättmaskin, kylskåp, ismaskin, ångugn och liknande, bör samma krav på avstängningsventil och slangkvalitet gälla.



VVS Företagen

## Vattenskadesäkra lösningar i kök


Vattentätt golv eller lokal vattentät beläggning, med uppvik mot vägg, under diskbänkskåp så att eventuellt utläckande vatten kan rinna fram och bli synligt.



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök

Vattentätt golv eller lokal vattentät beläggning, med uppvik mot vägg, under diskbänkskåp så att eventuellt utläckande vatten kan rinna fram och bli synligt.




Samma krav gäller under diskmaskin, under kyl och frys och andra vattenanslutna apparater



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök


Eventuella rörgenomföringar i golvet ska tätas



VVS Företagen 

## Vattenskadesäkra lösningar i kök

- Förstärkt diskbänksplåt
- Kopplingsledningarna klamrade
- Lättåtkomlig och synlig avstängning för hushållsmaskiner
- Anslutnings slangar PN 16 med fabriksmonterade kopplingar
- Vattentätt golv under diskbänk, diskmaskin och under kyl o frys



VVS Företagen 